

SKADEGRUPPEN INFORMERAR ^{Nr 84-2 1984-09-21}

SKADOR

SG 410(A) - Korrosion på vägguber i tertiärluftnivån - Värö, SP 1

(Jfr. Skador 322(A), Korsnäs och 328, Gruvön, Skadegruppens informationsblad nr 3, 1983 samt Sodahuskonferensen 1983, sid 27 och 31.)

I samband med tubtjockleksmätningen under ett planerat stopp fann man en mängd tuber som var nedkorroderade med upp till 2,0 mm. Totalt bytts ca 40 tuber med en återstående tubtjocklek mindre än 3,5 mm. Man planerar att byta samtliga tuber med tubtjockleken mindre än 4,0 under stoppet 1985, vilket nu innebär ytterligare ca 120 tubbyten.

SG: Till skadegruppen har inkommit information om att ett flertal pannägare antingen ej tagit del av skaderapporteringen ifrån Korsnäs och Gruvön eller att man ännu ej har kontrollerat tubtjockleken i det aktuella området. SG vill med hänvisning till de ovan relaterade skadefallen understryka vikten av att pannägarna snarast kontrollera området ifråga.